Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе
РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450077, тел.: (347) 272-82-03, gpnufa@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 834/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования
Институт развития образования Республики Башкортостан, ИНН 0274057665
Ректор Мазитов Рамиль Гиниятович

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору Хабибова Р.Р. № 834 от 24.09.2018 года,

(наименование органа ГПН)

руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09:45 до 11:00 «16» октября 2018г., 11:00 до 12:00 «17» октября 2018г., 15:00 до 16:00 «18» октября 2018г., государственным инспектором города Уфы по пожарному надзору капитаном внутренней службы Карамовым Маратом Наилевичем, проведена внеплановая выездная проверка здания и помещений, используемых Государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан, расположенных по адресам: РБ, г. Уфа, ул. Мингажева, д. 120, ул. Ветошникова, д. 95.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: проректором ГАУ ДПО ИРО РБ Ибрагимовым Ахмадеем Тагировичем, комендантом учебного корпуса ГАУ ДПО ИРО РБ Галимовым Рамилем Шамилевичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Учебный корпус			
1.	На всех пожарных шкафах отсутствует номера телефона ближайшей пожарной части в соответствии с ГОСТ 12.4.009.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.15 НПБ 151-2000.	01.07.2019	
2.	Наружные металлические лестницы и ограждение кровли по периметру здания не испытаны на прочность с составлением акта.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.07.2019	
3.	Люки, ведущие на чердак (4 шт.) выполнены из дерева пределом огнестойкости менее EI 30.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.4* СНиП 21-01-97*.	01.07.2019	
4.	На лестничных клетках отопительные приборы выступают из полости стен на высоте менее 2,2м.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.32* СНиП 21-01-97*.	01.07.2019	
5.	Не на всех дверках пожарных шкафов имеются буквенные обозначения, надписи и пиктограммы на внешних	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.15 НПБ 151-2000.	01.07.2019	

	быть красного сигнального цвета по ГОСТ 12.4.026.			
6.	На дверях, отделяющие, лестничную клетку от поэтажных коридоров отсутствуют самозакрывающие устройства.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18* СНиП 21-01-97*.	01.07.2019	
7.	На третьем этаже осуществляется двухстороннее открывание дверей в коридор, тем самым закрывается пути эвакуации.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.26* СНиП 21-01-97*.	01.07.2019	
8.	Деревянные конструкции чердака не обработаны огнезащитным составом.	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.07.2019	
9.	В чердаке не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14 НПБ 104-03.	01.07.2019	
10.	Высота горизонтального участка в коридоре возле актового зала в свету составляет менее 2 м (фактически- 1,84м).	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.27 СНиП 21-01-97*.	01.07.2019	
11.	В зрительном зале 234 посадочных мест и данные кресла не прикреплены к полу.	п. 107 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.07.2019	
12.	Деревянная сцена не обработана огнезащитным составом.	п. 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.07.2019	
13.	Сценическая декорация не обработана огнезащитным составом.	п. 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.07.2019	
14.	На втором этаже возле кабинета № 213 осуществляется двухстороннее открывание дверей в коридор, тем самым закрывается пути эвакуации.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.26* СНиП 21-01-97*.	01.07.2019	
15.	Лестничная клетка, не отделена дверьми от коридора первого этажа (возле кабинета № 130).	пп. «д» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.07.2019	
16.	Все эвакуационные выхода закрыты на замок с помощью ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.07.2019	
17.	Имеющие планы эвакуации не соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009, а именно не фотолюминесцентной основе	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009.	01.07.2019	
18.	Двери запасного эвакуационного выхода ведущий из спортивного зала открываются не по ходу эвакуации из здания.	пп. «ж» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.07.2019	
19.	Дверь кладовой спортивного инвентаря выполнена из дерева с	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.07.2019	

	пределом огнестойкости менее EI 30.	требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97*.		
20.	На двери кладовой спортивного инвентаря не обозначено по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.07.2019	
21.	В подвале металлические несущие конструкции лестницы не обработаны огнезащитным составом.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.19 СНиП 21-01-97*	01.07.2019	
22.	Дверь склада оборудования выполнена из дерева с пределом огнестойкости менее RI 30.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.07.2019	
23.	В подвале транзитные воздуховоды системы вентиляции не обработаны огнезащитным составом.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.11.8 СНиП 41-01-2003.	01.07.2019	
24.	В подвале возле пожарного крана № 13 извещатель ручной пожарный смонтирован на расстоянии менее 075 м от электрического включателя.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.42 НПБ 88-2001.	01.07.2019	
25.	Дверь бытового склада выполнена из дерева с пределом огнестойкости менее EI 30.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.07.2019	
26.	Дверь склада техники выполнена из дерева с пределом огнестойкости менее EI 30.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.07.2019	
27	Магазин «Элвис» разделена от подвала перегородкой выполненной из дерева и гипсокартона с пределом огнестойкости менее нормируемой.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.07.2019	
28.	Высота горизонтальных участков в подвале менее 2-х метров.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.27 СНиП 21-01-97*.	01.07.2019	
29.	В столовой решетчатая дверь запасного эвакуационного выхода открывается не по ходу эвакуации из здания.	пп. «ж» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.07.2019	
30.	Дверь склада посуды и хозяйственных вещей выполнена из дерева с пределом огнестойкости менее EI 30.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.07.2019	
31.	В тамбуре кабинетов №№ 109 и 110 на полу применяется горючая отделка с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум).	ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.07.2019	
32.	Дверь запасного эвакуационного выхода возле кабинета № 113 открывается не по ходу эвакуации из здания.	п.п. «ж» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г.	01.07.2019	

		эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами		
33.	В коридоре возле кабинета № 105 осуществляется двухстороннее открывание дверей в коридор, тем самым закрывается путь эвакуации.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.26* СНиП 21-01-97*.	01.07.2019	
	Общежитие			
34.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.	п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.07.2019	
35.	Люки, ведущие на кровлю, выполнены из дерева и обшиты металлическими листами с пределом огнестойкости менее EI 30.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.4* СНиП 21-01-97*.	01.07.2019	
36.	Пожарные шкафы выполнены из дерева.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 НПБ 151-2000.	01.07.2019	
37.	Не в полном объеме самозакрывающие устройства эксплуатируются в исправном состоянии (сняты).	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18* СНиП 21-01-97*.	01.07.2019	
	Общие мероприятия			
38.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (общежитие и учебных корпусах).	ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.07.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(подпись)

М.Л.И.*

«15» 10 2018г.

Государственный инспектор г. Уфы
(должность, фамилия, инициалы
по пожарному надзору М.Н. Карамов
государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«15» 10 2018г.

предст. по довер.
от 15.10.2018г. №-б
Галиев Р. ш.
(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводившего проверку)